Audi A4, 1997г,

1,9 л, 81 кВ, дизель, мануал, 260000 км

Нарва
27.08.2008

Владелец машины:
Дмитрий Воронин
55940500
dmitry0102@gmail.com

Используемый продукт FFi MPG-CAPS™

Результат:

Расход топлива

Средний расход до применения продукта	**5,7** л/100км
Средний расход во время использования продукта	**5,0** л/100км
ЭКОНОМИЯ:	**-12%**

При использовании продукции FFi, владелец машины экономит в среднем 4 581 крон в год. (с учетом стоимости продукции)

CO / сажа (тесты приложены)

Средний выброс вредных веществ до использования продукта	**0,500**
Средний выброс вредных веществ во время использования продукта	**0,260**
РАЗНИЦА:	**-48%**

При использовании продукции FFi, количество вредных выбросов сократилось в 1,9 раз(а).

Коментарий владельца

Машина лучше едет, заметно быстрей разгоняется. Двигатель работает заметно тише.

CO до **CO после**



Sõiduki tehnoülevaatuse kontrollkaart

T .0894994

Mark, kaubanduslik nimi:	AUDI A4
VIN-kood (tehasetähis):	WAUZZZ8DZVA164908
Esmase registreerimise aeg:	24.06.1997
Registreerimismärk:	413AZE
Reg. tunnistuse number:	EB395061
Mootori tüüp / Number:	AFN /
Odomeetri näit (km):	173994
Kategooria:	M1
Ülevaatuse aeg:	18.09.2006 kell 08.05
Ülevaatuspunkti nimi:	Tamali Grupp OÜ (ARK Narva bü

Sõidukil seadmetega kontrollitud mõõtmistulemused:

Heitmed: Diisel

Ω min.	860	p/min
Ω max.	4870	p/min
K - lubatud	3.00	
K - mõõdetud	0.50	

VO: "väheohtlikud rikked ja puudused" - tehniliselt lihtsamad rikked ja puudused; vajaliku aja jooksul. Ülevaatus läbitakse veel 4 väheohtliku veaga.

OV: "ohtlikud rikked ja puudused" - liiklus- ja keskkonnaohtlikud rikked ja puudus lühimat teed remondikohta, ülevaatuspunkti, ARK büroosse ja tagasi garaze

EOV: "eriti ohtlikud rikked ja puudused" - rikked ja puudused, mille esinemisel ei ol

VO VALGUSTUSSEADMED..Lähi,- kaug- ja lisakaugtule laternad: hajutiklaasi

VO VALGUSTUSSEADMED..Eesmised,- külje- ja taga ääretule laternad: arv ja/

LÜLITU)

VO PIDURID..Piduritrummel- ja ketas, piduriklotsi kate: piduriklotside hõõrdkatte

```
----------------------
       B O S C H
Diiselsuitsususe mõõtm.
     Testi tulemus
----------------------
     TESTIMISE KOHT
   Tamali Grupp OÜ
        Rahu 7
        Narva
    Tel: 035 75 057
----------------------
BEA-versioon:  V2f00-EURO
RTM-versioon:        V2.0
----------------------
Kuupäev:       06.05.2006
Aeg:                13:31
----------------------
      AUTO ANDMED
Auto reg.no:        413AZE
Läbisõit:           240868
Mark:                AUDI
Tüüp:
Mudel:                 A4
Esm. reg.:           1997
Mootori tüüp:       Turbo
Sond:             1 (sa)
----------------------
      TULEMUSED
Visuaalne vaatlus:   o.k.

Õli temperatuur[°C]    70
min: 70

Tühik.pöörded[/min]   820
min:500    max.1000
Max.pöörded[/min]    3840
                     o.k.

 tk    th    tkp. nrp   k
  [s]        [/min]   [/m]
----------------------
0.96 7.92   830 4280 0.26
----------------------
Sooritatud k <= 2.50

Korras
----------------------

Allkiri:


        Tempel
```

Ülevaatuse liik:	Korraline	Otsus:	Tehniliselt korras	Kehtib kuni:	05.2008

Tehnoülevaatuse tulemuse otsustas:

tunnistuse number: 527 **pitser:** **allkiri:**

18.09.2006 08:25:29